So reparieren Sie einen Dachhimmel mit technicoll® 8044 PLUS



Alle Eigenschaften auf einen Blick:

- Farblos-transparenter Kontakt- und Kunststoffklebstoff
- Sehr hohe Wärmefestigkeit
- Weichmacherbeständig
- Hervorragende Alterungsbeständigkeit
- Bildet eine flexible Fuge



Anleitung

Einkleben des Dachhimmels mit technicoll® 8044 Plus.



1. Dachhimmel entfernen

Zuerst alle Innenverkleidungen rund um den zu klebenden Himmelstoff demontieren. Vom alten Dachhimmel alte Kleberückstände bestmöglichst entfernen. Klebefläche säubern.



2. Klebstoff anmischen

Die vorgegebene Menge technicoll® 8355 in den Klebstoff technicoll® 8044 mischen. Die beiden Komponenten gründlich miteinander verrühren.

RUDERER KLEBETECHNIK GMBH · 85604 Zorneding · Harthauser Straße 2

Tel. +49 (0)8106 /24608-32 · Fax +49 (0)8106 /24608-34 · info@technicoll.de · www.technicoll.de

So reparieren Sie einen Dachhimmel mit technicoll® 8044 PLUS



3. Klebstoff aufbringen

Klebstoff jeweils auf Dachuntergrund und Himmelstoff streifenweise aufpinseln, auch die Kanten und Randbereiche. Kurz ablüften lassen.



4. Stoff andrücken

Nach dem Ablüften beide Fügeteile passgenau ausrichten und unter möglichst hohem Druck kurz zusammen pressen (Rolle oder Hand).



5. Vorgang wiederholen

Die Schritte 3 und 4 Bahn für Bahn wiederholen.



6. Innenverkleidung anbringen

Zum Schluss die vorher entfernte Innenverkleidung wieder montieren.

FERTIG!



Auch erhältlich als Reparaturset

Konstruktionsbedingte Abweichung der Arbeitsschritte möglich.

RUDERER KLEBETECHNIK GMBH · 85604 Zorneding · Harthauser Straße 2

Tel. +49 (0)8106 /24608-32 · Fax +49 (0)8106 /24608-34 · info@technicoll.de · www.technicoll.de