

Vitralit® 6128 ist ein UV-/lichthärtender Acrylatklebstoff, lösemittelfrei und einkomponentig. Vitralit® 6128 ist ein Klebstoff, der sich durch seine Vielseitigkeit auszeichnet.

Vitralit® 6128 wird sowohl als Glasklebstoff in Verbindung mit Glas, Metallen (Edelstahl oder Zinkdruckguss), Stein und anderen harten Werkstoffen eingesetzt, als auch als Vergussmasse mit exzellenter Haftung auf vielen thermoplastischen Kunststoffen.

Vitralit® 6128 ist neben der reinen UV-Härtung auch kombiniert mit Wärme oder Aktivator in Schattenzonen aushärtbar. Er zeichnet sich durch sehr gute Temperaturbeständigkeit aus.

Vitralit® 6128 ist in verschiedenen Viskositätseinstellungen und eingefärbt lieferbar.

Lagerstabilität:

Im ungeöffneten Originalgebinde 6 Monate bei max. 25°C.

Technische Daten

Farbe	transluzent
Basisharz	Acrylat

physikalische Eigenschaften im flüssigen Zustand

Viskosität (Brookfield LVT/25°C) [mPa·s]	PE-Norm P001	800 bis 1200
Flammpunkt [°C]	PE-Norm P050	> 95
Dichte [g/cm³]	PE-Norm P051	ca. 1,12

Aushärtung

UV(UV-A 60mW/cm² Schichtst. 1mm): [Sek.]	PE-Norm P002	15
Thermische Aushärtung 120°C :[Min]	PE-Norm P035	40
Chemisch mit Aktivator [Min]	PE-Norm P036	25
Endfestigkeit [Stunden]	PE-Norm P032	nach 12
Spaltbreite/Durchhärtung [mm]	PE-Norm P033	3

physikalische Eigenschaften im ausgehärteten Zustand

Temperaturbeständigkeit [°C]	PE-Norm P030	-40 bis 150
Härte [Shore D]	PE-Norm P052	70 bis 80
Schrumpf [Vol-%]	PE-Norm P031	3.3
Wasseraufnahme [Gew-%]	PE-Norm P053	< 2,8
Tg [°C] (DSC)	PE-Norm P009	40 bis 60
Wärmeausdehnung [ppm/K]	PE-Norm P017	62
Dielektrizitätskonst. [10kHz]	PE-Norm P054	6.2
Wärmeleitfähigk. [W/m·K]	ASTM 1530	0,22
Durchschlagfestigkeit [kV/mm]	PE-Norm P055	18.7

Unsere Merkblätter wurden nach bestem Wissen zusammengestellt. Die darin angegebenen Daten dienen ausschließlich zur Information des Benutzers und beschreiben keine rechtsverbindlichen Eigenschaften. Wir empfehlen, unsere Produkte darauf zu prüfen, ob sie dem jeweiligen Anwendungszweck des Benutzers genügen. Für eine weitergehende Beratung steht unsere Anwendungstechnische Abteilung zur Verfügung. Generell, auch bei Gewährleistungsansprüchen, gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

**Kleben
und mehr...**

Mechanische Werte

Druckscherfestigkeit (Glas/Glas) [MPa]	[PE-Norm P061]	ca. 12
Druckscherfestigkeit (Glas/Edelstahl) [MPa]	[PE-Norm P061]	ca. 18
Druckscherfestigkeit (Glas/Alu) [MPa]	[PE-Norm P061]	ca. 8
Zugscherfestigkeit (Glas/Alu) [MPa]	[PE-Norm P013]	>15
Zugscherfestigkeit (Glas/Stahl) [MPa]	[PE-Norm P013]	>14
Bruchdehnung [%]	[PE-Norm P060]	ca. 8
E-Modul [MPa]	[PE-Norm P056]	420

Verarbeitungshinweise

Vorbereitung/Vorreinigung/Vorbehandlung

Die zu klebenden Oberflächen sollten frei von Staub, Öl, Fett oder anderen Verschmutzungen sein, um eine optimale und reproduzierbare Klebung zu erhalten. Alle Klebeteile sollten mit geeigneten Reinigern z.B. Panacol Reiniger IP vorgereinigt werden.

Verschiedene Substrate und schwierig zu klebenden Oberflächen sind entweder chemisch, mechanisch oder physikalisch vorzubehandeln. Beispiele sind: Fluor, Corona, Plasma, Schleifen, Strahlen, oder Pyrolyse.

Klebstoffauswahl

Die Klebstoffauswahl ist abhängig von der Festigkeit, Viskosität, Beständigkeit gegen verschiedene Einflüsse und vor allem von dem Einsatzzweck des späteren verklebten Verbundes.

Klebstoffauftrag

Die Produkte werden gebrauchsfertig geliefert. Sie können je nach Verpackung von Hand, voll- oder halbautomatisch aufdosiert werden. Der Klebstoffauftrag ist ebenso von der Viskosität des Klebstoffes abhängig und kann bei niedriger Viskosität kapillar und bei höherer Viskosität in raupenform appliziert werden.

Aushärten

Nach der Applikation des Klebstoffes, dem Fügen und Positionieren der Klebeteile sollte die Aushärtung der Verklebung zügig vorgenommen werden, da manche Klebstoffe aufgrund ihrer Anforderung besonders lichtempfindlich sind. Die Lampenart ist in den meisten Fällen entscheidend und beeinträchtigt das Ergebnis zusätzlich nachhaltig.

Bitte beachten sie auch das jeweilige Sicherheitsdatenblatt.

Achtung, bitte vor jedem Einsatz ausreichend Materialtests, insbesondere des verklebten Endproduktes durchführen. Bitte beachten Sie, dass es sich bei den aufgeführten Materialien nur um Anwendungsempfehlungen durch die Fa. Panacol Elosol GmbH handelt und für eventuelle Anwendungsfehler die die Qualität des Endproduktes nachhaltig beeinflussen, keine Haftung übernommen werden kann.

**Kleben
und mehr...**